*붙임1. 측정결과첨부

K.A.T.I

공기 중 시료 섬유농도 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	김 정 순(개인)	■ 소 재 지	부산광역시 기장군 정관읍 용수1길 30
■ 측정일시	2022-04-10	■ 분석일자	2022-04-10

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류,수량)		측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.21	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.29	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.33	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	YSP-1045S	1	240	10.15	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	YSP-1045S	1	40	10.42	0.002	허용기준 미만
06	폐기물 반출구	YSP-1045S	1	40	10.37	0.003	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc
* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

㈜대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute

*붙임1. 측정결과첨부

K.A.T.I

공기 중 시료 섬유농도 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	김 정 순(개인)	■ 소 재 지	부산광역시 기장군 정관읍 용수1길 30
■ 측정일시	2022-04-11	■ 분석일자	2022-04-11

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류,수량)		측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	폐기물 보관지점	YSP-1045S	1	40	10.40	0.000	허용기준 미만
02	폐기물 보관지점	YSP-1045S	1	40	10.31	0.000	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc
* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

㈜대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute

*붙임1. 측정결과첨부

K.A.T.I

공기 중 시료 섬유농도 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	김 정 순(개인)	■ 소 재 지	부산광역시 기장군 정관읍 용수1길 30
■ 측정일시	2022-04-12	■ 분석일자	2022-04-12

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류,수량)		측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	폐기물 상차	YSP-1045S	1	40	10.25	0.001	허용기준 미만

* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc
* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

㈜대한석면기술연구원
Korea Asbestos Technology Institute